




SEÇÃO TRANSVERSAL BÁSICA DAS VIAS
SEM ESCALA



DET. 01
SEM ESCALA
DETALHES DO CALÇAMENTO




DET. 02
SEM ESCALA
CAMADAS DO CALÇAMENTO




PLANTA

DETALHE - RAMPAS DE ACESSÍVEIS TIPO "D"
SEM ESCALA




VISTA FRONTAL



PERSPECTIVA

RUA SÃO GERALDO

CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO
S/ESCALA



RUA JUCA ANTÔNIO

CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO
S/ESCALA

| LEGENDA: CALÇAMENTO | |
|---------------------|--------------------------------|
| | RN - RAMP A EXECUTAR (LOCAÇÃO) |
| | ÁREA DE CALÇAMENTO e=8cm |

ART's - CREA - N°: MG20232047805 / MG20232394463

Aprovações e Registros:

Praca Francelino Pereira, 10, Centro
Materlândia, Minas Gerais/MG.

Responsável Técnico:

Engº Civil Alex Juliano Generoso Assunção -
CREA-MG: 234.143/D
Proprietária: Prefeitura Municipal de Materlândia/MG

Joventino Maria Ferreira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

| | |
|--------------------|--------------------|
| CONTRATO CONVÊNIO: | CONTRATO CONVÊNIO: |
| 18.303.206/0001-56 | 18.303.206/0001-56 |

Título: CALÇAMENTO E REDE DE DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

Endereço da obra: Rua Juca Antônio e Rua São Geraldo, Bairro Centro, Município Materlândia/MG.

Folha: 01/02

Conteúdo: Planta baixa de calçamento, detalhamentos meio-fio, sarjeta e rampa de acessibilidade.

Revisão N° 02

Indicada 22/09/2023